



granica strefy



nieprawidłowości w odniesieniu do Warunków Technicznych



nieprawidłowość a: drzwi: szerokość/wysokość w świetle przejścia



nieprawidłowość b: wysokość progu



nieprawidłowość c: brak skrzydła 90cm w drzwiach dwuskrzydłowych



nieprawidłowość d: szerokość korytarza



nieprawidłowość e: otwór okienny w innej strefie (budynek nr 5) w odległości < 4m



nieprawidłowość f: szerokość/wysokość/ilość stopni w biegu

140

długość przejścia ewakuacyjnego, przez ponad 3 pomieszczenia

140

odległość do budynku sąsiedniego

140

długość przejścia ewakuacyjnego, przez 3 pomieszczenia



osoba dozoru



wyjście ewakuacyjne



oddymianie klatki schodowej

140

pionowy pas na elewacji o klasie EI60 - min. 2m

LEGENDA



numer pomieszczenia



rzędna pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG



wysokość pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG



wysokość sklepienia w najwyższym miejscu wg inwentaryzacji KPG



powierzchnia pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG



mur istniejący wg inwentaryzacji KPG



wielkość okna wg inwentaryzacji KPG



\*\* wymiar drzwi w świetle przejścia: szerokość przejścia do klamki



wymiar drzwi podano w świetle przejścia przy skrzydle rozwartym min. 90 stopni



portal kamienny wg inwentaryzacji KPG



sklepienia wg inwentaryzacji KPG

POZIOM ZEROWY WG INWENTARYZACJI KPG 1991/1992r.: +0,00 = 228.87 m npm  
UKŁAD WYSOKOŚCI PL-EVRF2007-NH OBOWIĄZUJĄCY - 2020r.: POZIOM +0,00 = 229.05 m npm

NINIEJSZA DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE  
INWENTARYZACJI WYKONANEJ  
PRZEZ KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE SP. Z O.O. W ROKU 1991/1992.

PRO ARCHIVISION SP. Z O.O.  
30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

Projektował	Nazwisko	mgr inż. arch. JOANNA BARANEK - STACH	Nr uprawnień	MPOIA/085/2011	Podpis		Data	10.2020	Stadium:	INW	Inwestor: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków	
Opracował		mgr inż. arch. EWA BOROŃ-STACHERA						Skala:	1:100	Inwestycja:  „Wykonanie ekspertyzy pożarowej wraz z inwentaryzacją budynku nr 4 (Zamek) na wzgórzu wawelskim w zakresie niezbędnym do wykonania powyższej ekspertyzy dla wykonania projektu budowlanego remontu i budowy instalacji bezpieczeństwa pożarowego”.		
		mgr inż. arch. IZABELA KONSUR										
		mgr inż. arch. ANNA MIESZCZAK										
Nazwa rysunku: RZUT - PIWNICA - POZIOM GÓRNY - SKRZYDŁO WSCHODNIE								Nr rys.:	I <sub>pw</sub> -3	Lokalizacja:  ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU		