



















- | | |
|---|---|
|  | nierówności w odniesieniu do Warunków Technicznych |
|  | nierówność a: szerokość/wysokość w świetle przejścia |
|  | nierówność b: wysokość progu |
|  | nierówność c: brak skrzydła 90cm w drzwiach dwuskrzydłowych |
|  | nierówność d: szerokość korytarza |
|  | nierówność e: otwór okienny w innej strefie (budynek nr 5) w odległości <4m |
|  | nierówność f: szerokość/prześiać/ilość stopni w biegu |
|  | długość przejścia ewakuacyjnego przez ponad 3 pomieszczenia |
|  | odległość do budynku sąsiedniego |
|  | długość przejścia ewakuacyjnego przez 3 pomieszczenia |
|  | osoba dozoruująca |
|  | wyjście ewakuacyjne |
|  | oddymianie klatki schodowej |
|  | pionowy pas na elewacji o klasie EI60 - min.2m |
|  | gazowa instalacja gaszenia pożaru - butlownia |
| nr 104 | gazowa instalacja gaszenia pożaru - nr obszaru chronionego (pomieszczenie) |
|  | gazowa instalacja gaszenia pożaru - obszar chroniony |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--|--------|---------|----------|-------|---|--|
| POZIOM ZEROWY WG INWENTARYZACJI KPG 1991/1992r.: +0,00 = 228.89 m npm UKŁAD WYSOKOŚCI PL-EVRF2007-NH OBOWIĄZUJĄCY - 2020r.: POZIOM +0,00 = 229.05 m npm | | | | | | | | | |
| NINIEJSZA DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WYKONANEJ PRZEZ KRAKOWSIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE SP. Z O.O. W ROKU 1991/1992. | | | | | | | | | |
| PRO ARCHIVISION SP. Z O.O. 30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 5/4 | | | | | | | | | |
| Projektował | mgr inż. arch. JOANNA BARANEK - STACH | MPOIA/085/2011 | | | 10.2020 | Stadium: | INW | Inwestor: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków | |
| Opracował | mgr inż. arch. EWA BORON-STACHERA | Nr uprawnień | | Podpis | Data | Skala: | 1:100 | Inwestycja: „Wykonanie ekspertyzy pożarowej wraz z inwentaryzacją budynku nr 4 (Zamek) na wzgórzu wawelskim w zakresie niezbędnym do wykonania powyższej ekspertyzy dla wykonania projektu budowlanego remontu i budowy instalacji bezpieczeństwa pożarowego”. | |
| | mgr inż. arch. IZABELA KONSUR | | | | | Branża: | ARCH | | |
| | mgr inż. arch. ANNA MIESZCZAK | | | | | | | | |
| Nazwa rysunku: | | | | | | Nr rys.: | I-8a | Lokalizacja: | |
| RZUT - PIĘTRO I $\frac{1}{2}$ - KURTYNIA POŁUDNIOWA | | | | | | | | ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU | |