



|  |  |                |        |  |         |          |          |   |  |
|--|--|----------------|--------|--|---------|----------|----------|---|--|
| POZIOM ZEROWY WG INWENTARYZACJI KPG 1991/1992r.: +0,00 = 228.87 m npm  |  |                |        |  |         |          |          |   |  |
| UKŁAD WYSOKOŚCI PL-EVRF2007-NH OBOWIAZUJĄCY - 2020r.: POZIOM +0,00 = 229.05 m npm  |  |                |        |  |         |          |          |   |  |
| NINIEJSZA DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE<br>INWENTARYZACJI WYKONANEJ<br>PRZEZ KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE SP. Z O.O. W ROKU 1991/1992. |  |                |        |  |         |          |          |   |  |
| PRO ARCHIVISION SP. Z O.O.<br>30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4   |  |                |        |  |         |          |          |   |  |
| Projektował  | mgr inż. arch.<br>JOANNA<br>BARANEK - STACH  | MPOIA/085/2011 |        |  | 10.2020 | Stacjun: | INW      | Inwestor: Zamek Królewski na Wawelu -<br>Państwowe Zbiory Sztuki,<br>Wawel 5, 31-001 Kraków   |  |
| Opracował  | mgr inż. arch. EWA<br>BOROŃ-STACHERA<br>mgr inż. arch.<br>IZABELA KONSUR<br>mgr inż. arch.<br>ANNA MIESZCZAK | Nr uprawnień   | Podpis |  | Data    | Skala:   | 1:100    | Inwestycja:<br>„Wykonanie ekspertyzy pożarowej wraz z inwentaryzacją<br>budynku nr 4 (Zamek) na wzgórzu wawelskim w zakresie<br>niezbędnym do wykonania powyższej ekspertyzy dla<br>wykonania projektu budowlanego remontu i budowy instalacji<br>bezpieczeństwa pożarowego”. |  |
| Nazwa rysunku:<br>PRZEKRÓJ POPRZECZNY- SKRZYDŁO PÓŁNOCNE   |  |                |        |  |         |          | Nr rys.: | IP-5  | Lokalizacja:<br>ZAMEK KRÓLEWSKI NA<br>WAWELU |